

REFERENCIAS


Unión mediante Soldadura Cuproaluminotérmica


Jabalina P.A.T. Diam. 3/4" x 3.00 mts, sin cámara, unión por soldadura cuproaluminotermica a emecia y a messa.

Jabalina Diam. 3/4" x 3,00 mts con cámara de inspección, conexión según detalle para descargadores de Sobretensión

○ Idem anterior para puesta a tierra de pararrayos

DETALLE DE CONEXION DE JABALINAS EN CAMARAS





- 1 La profundidad mínima de implantaciónde la malla de puesta a tierra será de 0.70 mts. respecto del nivel de terreno natural.
- 2 En los canales de cables bajo tableros se colocarán pletinas de cubre desnudo de 25 x 4 mm; unidas a la malla de puesta a tierra en ambos extremos mediante chicotes. A los mismos se vincularán todas las barras de puesta a tierra y masas de los equipos
- 3 En las columnas del edificio, en el extremo de uno de los hierros de la zapata se soldara una planchuela de hierro con chicote tipo A.
- En el hormigon de las vigas del encadenado de la base del edificio y bateas se incluira un conductor CUDS 50 mm2 que formará un anillo.
- 5 Este anillo se conectará con morsetos C9-02 a los chicotes tipo A provenientes de la malla.
- Todas las uniones CUDS—CUDS embebidas en el hormigón serán ejecutadas mediante soldadura cuproaluminotérmica o morsetos tipo C9 de bronce estañado
- 7 Desde el anillo perimetral de la viga de encadenado, se conectarán con chicotes tipo A, los paños de mallas SIMA de los contrapisos del edificio, al menos en dos puntos en diagonal.
- Las puertas y portones se conectarán a las bajadas hasta los chicotes tipo A de la malla a través de una trenza flexible de cobre estanado. Las uniones seran abulonadas y protegidas
- 9 La carpintería metálica fija se conectará con CU 1x6mm2 verde/amar. con terminal ojal.
- 10 Los chicotes de conexión a jabalinas se identificarán en las cámaras con un caño corrugado de 1/2"

