

Relevamiento fotográfico del estado actual de las instalaciones de la PTEC.

---

**Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Rada Tilly  
-Hallazgos Particulares-**

---



Foto 1 - Tacho con residuos varios



Foto 2 - Cables sin soterrar en escalera de módulo desarenador



Foto 3 - Cables sin soterrar



Foto 4 - Grasa debajo de Desarenador



Foto 5 - Cable sin soterrar



Foto 6 - Plataformas de bombas desafectadas



Foto 7 - Laguna Biológica



Foto 8 - Signos de corrosión y pérdida de aceite en bomba



Foto 9 - Cableado aéreo



Foto 10 - Bomba desactivada cercana a cámara de cloración



Foto 11 - Chatarra sobre el predio.



Foto 12 - Alambrado perimetral inundado en lateral E



Foto 13 - Laguna eutrofizada por estancamiento



Foto 14 - Cateo abierto en cercanías del secado de barros.



Foto 15 - Barro desactivado



Foto 16 - Chatarra sobre el predio



Foto 17 - Cableado eléctrico sin soterrar



Foto 18 - Transformador eléctrico en zona inundable.