



Vista desde la calle Ballena Franca

6 – “No permite el desarrollo para las obras de defensa costera”. Las obras de defensa costeras existentes en Playa Bonita no se encuentran frente al área de emplazamiento del proyecto sino al norte y sur de la misma, donde no existe terraza marina de acumulación cordoniforme sino una estrecha franja entre el acantilado activo y el mar. En esta zona se manifiestan los procesos de erosión marina más significativos que han llevado a realizar obras de defensa como gaviones.

La foto es una vista al norte de la zona de emplazamiento del proyecto. Se puede observar que las construcciones se encuentran en un área de alto riesgo tanto por acción de la erosión pluvial y la remoción en masa proveniente del acantilado, como por la acción erosiva del mar, razón por la cual se debieron construir las defensas.



La siguiente foto es una vista al sur de la zona de emplazamiento del proyecto. Se pueden observar los gaviones construidos.