



Como ya se expreso y se puede ver en las fotos del punto 7 en el sector donde se emplazará el proyecto no se observan signos marcados de la acción erosiva del mar y por lo tanto no ha sido necesaria la construcción de obras de defensa costera, tampoco presenta riesgo de erosión pluvial y la remoción en masa proveniente del acantilado inactivo.



7 – “Provoca gran erosión con zanjas, excavaciones y remoción de la vegetación”

No hay evidencias que justifiquen este punto, como se ha mostrado en el IAP y en las fotos precedentes.

8 – “Contamina las aguas del mar por las infiltraciones de aguas servidas de los pozos ciegos”. Hasta la fecha no existe en Playa Magagna una red cloacal y los efluentes cloacales de las viviendas ya existentes van a pozos ciegos. Haciendo un análisis de escenarios comparativos, Playa Unión que tiene una población muy superior y además se encuentra en la desembocadura del Río Chubut, no cuenta en la actualidad con red cloacal. A pesar de esto los controles bacteriológicos de la costa marina que realiza el organismo ambiental provincial, han demostrado que la calidad de las aguas es óptima para las actividades en