

	<b>INSTRUCCIÓN DE TRABAJO</b>		código
	<b>Incendio del aerogenerador</b>		<b>HP-SGA-ITG 11.03</b>
	emisión 01	fecha 01/12	página 1 de 3
<b>PREPARÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	
C.Molina	S.Vidal / G.Ferrari	J.Ayestarán	

## 1. Objetivo

Determinar las acciones inmediatas que deben ser tomadas en caso de producirse un incendio en los aerogeneradores del Parque Eólico Diadema de la empresa HYCHICO.

## 2. Alcance

Cualquier contingencia de este tipo que se produjera en los aerogeneradores del Parque Eólico Diadema de la empresa HYCHICO en el Yacimiento Diadema.

## 3. Responsabilidades

Son las especificadas en el **HP-SGA-PG 11** Plan de Contingencias.

## 4. Desarrollo

### 4.1. Comunicación-Aviso

Un incendio en el aerogenerador puede detectarse por observación directa.

La persona que detecte un incendio en algún aerogenerador de la empresa HYCHICO debe alejarse del sitio, y luego alertar dando aviso al radio operador de CAPSA indicando:

- Lugar exacto del incendio
- Causa posible
- Personal, área y/o instalaciones afectadas
- Otra información que considere de importancia

Si se detecta que el humo proviene de la parte superior del molino: la góndola, está prohibido ingresar al mismo y se espera el accionar de la Brigada contra incendios.

Mientras tanto se debe cortar el suministro de energía del aerogenerador desde la caseta de transformación para cortar el funcionamiento del equipo.

Los operadores que se encuentren dentro del aerogenerador, en el caso de que el incendio se produzca en la góndola pueden utilizar el extintor ubicado allí para combatir un principio de incendio. Si la situación no es controlable con el extintor, deben retirarse de inmediato cerrando la puerta al salir de modo de aislar la zona e impedir que ingrese el oxígeno. Los evacuados deben dirigirse hacia el punto de encuentro.

En el caso de que el incendio se produjera en la base del aerogenerador, los operadores específicos cuentan con un extintor de CO2 en el baúl del auto.

El radio operador de CAPSA debe tomar nota de lo informado y avisar de inmediato al Superintendente de operación y Mantenimiento (Coordinador del PC) o en su defecto al Supervisor para concurrir en forma inmediata.

El radio operador también debe avisar de inmediato a la Brigada contra incendios de la empresa CAPSA.

El Coordinador del PC o el Supervisor, luego de evaluar el grado de la contingencia, solicita al radio operador accione el Rol de Actuación correspondiente. A su vez le debe solicitar los medios auxiliares necesarios para



