

## Relevamiento Fotográfico

### *“Área El Gauchito”*



#### **Fotografía 1**

Vista panorámica del área denominada “El Gauchito”, donde se observa que la vegetación es del tipo arbustiva, el suelo es arenoso y que el terreno es ondulado.



**Fotografías 2**

Vista general del área de estudio. Se aprecia que el suelo desnudo se encuentra cubierto por abundantes rodados de tamaño pequeño y mediano en superficie.



**Fotografía 3**

Vista de uno de los sondeos en el área de estudio.