

18, Noviembre 2014

Comitente: PAN AMERICAN ENERGY LLC.

Obra: Batería ZO-14 – CERRO DRAGON.

Objeto: Informe de Detección Nivel Freático.

Atte. *Gustavo Leonel Araujo.*
garaujo@pan-energy.com

INFORME DETECCION NAPA FREATICA

Por la presente informamos que no se detectó Napa Freática o filtración de agua hasta la profundidad perforada que fue en los 5 Sondeos de hasta 10m:

Detalle Ensayos Estudio de Suelos Batería ZO-14			
Sondeo	Coordenadas Gauss Krügger	Equipo Cercano	Nivel Freático
	WGS 84		
S1	45°56'22,31"; 68°34'41,58"	Tk Stock 320 m ³	No se ubicó hasta al profundidad perforada
S2	45°56'23,27"; 68°34'40,18"	Bombas de Petróleo (Stock 70/100)	No se ubicó hasta al profundidad perforada
S3	45°56'24,44"; 68°34'41,15"	Manifold y Separadores	No se ubicó hasta al profundidad perforada
S4	45°56'25,54"; 68°34'39,65"	Calentadores	No se ubicó hasta al profundidad perforada
S5	45°56'26,56"; 68°34'37,00"	Pileta de Emergencia.	No se ubicó hasta al profundidad perforada

A disposición.

Atte.

**Estudio de Ingeniería
Florentino Ameghino**



Germán Pacho
Ing. Civil
Mat. CPIAA N° 1891



Ulises García Guzmán
Lic. Cs. Geológicas
Mat.C.S.P.G. N° 2707