



Referencias

- Algo excesivamente drenado
- Bien drenado
- Excesivamente drenado
- Imperfectamente drenado
- Moderadamente bien drenada
- Moderadamente bien drenado

REV./CANT	DESCRIPCIÓN	FECHA
A	Revisión Final	DICIEMBRE 2014

INFORME AMBIENTAL DE PROYECTO
ESTACIÓN TRANSFORMADORA SUR 2
LMT 33 KV DGPA-ETD-ETC-ETS 2
PUERTO MADRYN – PROVINCIA DEL CHUBUT

Fuente:
 Atlas de Suelo de la
 Republica Argentina
 INTA -AEROTERRA



Anexo IV a: Mapa Drenaje